注意:考試開始鈴響或綠燈亮前,不可以翻閱試題本

107 學年度身心障礙學生升學大專校院甄試試題本

甄試類(群)組別:四技二專組 【動力機械群】

考試科目(編號):專業科目(一)

應用力學、引擎原理及實習(C2109)

一作答注意事項-

- 1. 考試時間:90分鐘。
- 2. 請在答案卷上作答,答案卷每人一張,不得要求增補。
- 3. 請核對報考甄試類(群)組別、考試科目是否相符。
- 4. 單選題共 20 題。

單選題,共20題,每題5分

- 1. 質量1kg之物體在緯度45°的海平面上,所受到之地心引力大小為何?
 - (A)1.0N
 - (B)9.8N
 - (C)105dyne
 - $(D)9.8 \times 104 dyne$
- 2. 已知二力A與B交於一點,大小分別為15個單位和8個單位,二力之合力大小為17個單位,則此二力之夾角為何?
 - $(A)0^{\circ}$
 - $(B)45^{\circ}$
 - $(C)90^{\circ}$
 - $(D)120^{\circ}$
- 3. 下列有關力偶之敘述,何者正確?
 - (A)力偶就是力矩
 - (B)力偶之合力為零
 - (C)力偶可以合成為一單力
 - (D)力偶的平衡一定要用力
- 二個方向相反、大小不同的平行力之合成,下列有關其合力之描述,何者正確?
 - (A)合力必在較小力之內側
 - (B)合力必在較小力之外側
 - (C)合力必在較大力之內側
 - (D)合力必在較大力之外側
- 5. 一輪胎在路面上行駛,下列何種接觸狀況會造成較大之滾動摩擦 阻力?
 - (A)橡膠胎和橡膠路面
 - (B)橡膠胎和剛性路面
 - (C)剛性輪和橡膠路面
 - (D)剛性輪和剛性路面

- 6. 甲球從高100m之塔頂以25m/sec之速度鉛直下擲,同時乙球自地面以25m/sec之速度鉛直上拋,請問二球相遇時之高度為何?
 - (A)25.0m
 - (B)30.4m
 - (C)50.0m
 - (D)69.6m
- 7. 甲、乙二列火車南北向平行並列行駛,乙火車以50km/h之速度向 北行駛,在乙火車上之乘客觀察到甲火車以40km/h之速度向南行 駛,請問甲火車之行駛速度為何?
 - (A)10km/h向 北
 - (B)10km/h向南
 - (C)90km/h向北
 - (D)90km/h向南
- 8. 一人以同樣之初速度且與水平分別成30°和60°之仰角,於同一位 置斜向拋射甲、乙二物體,針對二物體飛行時之最高點高度和著 地時之水平射程的比較,下列敘述何者正確?
 - (A)二物體之最高點高度相同,但甲物體之水平射程大於乙物體
 - (B)二物體之最高點高度相同,但乙物體之水平射程大於甲物體
 - (C)二物體之水平射程相同,但甲物體之最高點高度大於乙物體
 - (D)二物體之水平射程相同,但乙物體之最高點高度大於甲物體
- 9. 一重1200kg之車輛本以144km/h之速度等速行駛,駕駛踩下剎車踏板後,車子以等減速度方式剎車,並於8s後停止,請問在車子剎車過程中,輪胎和路面產生之剎車力為何?
 - (A)6000N
 - (B)5000N
 - (C)4000N
 - (D)3000N
- 10.一引擎之最大馬力為200PS,若此引擎在最大馬力下帶動車子抗衡2205N之阻力,並以216km/h之速度等速行駛,請問此車子傳動系統的機械效率為何?
 - (A)75%
 - (B)80%
 - (C)85%
 - (D)90%

- 11.下列工具的使用方式,何者錯誤?
 - (A)使用萬用接頭工作,扳桿與套筒間夾角過大時,不可施加扭力
 - (B)螺絲起子拆卸或鎖緊螺絲時,應保持垂直工作面
 - (C)活動板手僅適合單方向的施力
 - (D)使用老虎鉗時,應視工件大小調整顎部的開度以方便施力
- 12.排氣量150c.c.的單缸四行程機車引擎,壓縮比為11,求燃燒室容積?
 - (A)12.5c.c.
 - (B)13.6c.c.
 - (C)15.0c.c.
 - (D)16.5c.c.
- 13.下列汽門機構的敘述何者錯誤?
 - (A) 汽門與汽門座的接觸面積越小氣密越好
 - (B)通常進汽門與汽門座的接觸面積大於排汽門與汽門座
 - (C)通常進汽門大於排氣門
 - (D)使用疏密不同的汽門彈簧是要避免諧震
- 14.使用量具進行引擎零件的量測項目,何者正確?
 - (A)內徑分離卡量測汽缸斜差
 - (B)外徑分離卡量測汽缸斜差
 - (C)千分錶量測凸輪軸彎曲度
 - (D)厚薄規量測凸輪端間隙
- 15.下列進氣系統的敘述何者錯誤?
 - (A)節氣門位置感知器在全開位置與全關位置之電阻值要一致
 - (B)車用空氣流量計多採用熱膜式
 - (C)使用進氣溫度感知器之參數來修正噴油量與火星塞跳火時間
 - (D)車用怠速控制閥大多使用步進馬達式
- 16. 燃油系統之壓力調節器的功能是調節以下哪兩個壓力,使其壓力 差保持定值?
 - (A)噴射壓力與大氣壓力
 - (B)汽油壓力與噴射壓力
 - (C)汽油壓力與大氣壓力
 - (D)汽油壓力與進氣歧管壓力

- 17. 關於 SAE5W-40之 敘 述何者錯誤?
 - (A)複級黏度機油,用於天氣冷熱變化大者
 - (B)W表示為冬天的意思,含有W之油品可適用較低溫的地區
 - (C)此油品適用的最低溫度為5℃
 - (D)依台灣的氣候可以採用此油品
- 18. 關於水冷式冷卻系統之敘述何者錯誤?
 - (A)冷卻水溫度上升、體積膨脹時,冷卻水從副水箱流到水箱
 - (B)使用加壓式水箱蓋可提高冷卻水的沸點
 - (C)未達到引擎工作溫度時,節溫器關閉引擎水套至水箱的通道
 - (D)若氣溫降到0°C以下,冷卻水中需含有防凍劑
- 19.汽缸壓縮壓力測試時,下列動作何者錯誤?
 - (A)拆下各汽缸的火星塞
 - (B)確保引擎在冷卻的狀態下進行測試
 - (C)拆下汽油泵保險絲,停止供油
 - (D)啟動馬達時節氣門全開
- 20.汽缸漏氣試驗時發現機油加注口有洩漏聲,下列何者為可能原因?
 - (A)進汽門洩漏
 - (B)排汽門洩漏
 - (C)活塞環洩漏
 - (D)汽缸床墊片燒損